

Aclaración N° 7

*De la **Aclaración N° 4**, corresponde aclarar sobre la respuesta de la pregunta 1a. lo siguiente:*

PREGUNTA 1.

Respecto al puntos “2 - C.3) Características de los terminales IP estándar” y “2 - C.4) Características de los terminales IP ejecutivos”. Hoy en día los terminales IP más básicos, ya cuentan con prácticamente todas las funcionalidades solicitadas en ambos casos (estándar y ejecutivos). El único punto en que los más básicos no cumplirían es el de contar con 2 puertos Gigabit, ya que normalmente los básicos cuentan con 2 puertos 10/100 Mbps, y los modelos que le siguen sí cuentan con 2 puertos Gigabit.

- a. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, ¿nos re-confirman si es excluyente que los terminales IP estándar cuenten con 2 puertos Gigabit y no 2 puertos 10/100 Mbps?

***Respuesta anterior:** a) Tal como se indicó en el documento original, los puertos deben ser Gigabit.*

***Nueva Respuesta:** a) Tal como se indicó en el documento original, los puertos deben ser Gigabit, sin embargo, los puertos de las terminales de las sucursales pueden ser de 100 Mbps, que son 120.*